


# Byggnadskostnadsindex

2017, oktober

## Byggnadskostnaderna steg i oktober med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i oktober 2017 med 0,1 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med en procent och priserna på tjänster med 1,3 procent jämfört med oktober året innan. Samtidigt sjönk priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet med 1,3 procent. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna som arbetsgivaren betalar minskade jämfört med år 2016.

### Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling



Källa: Statistikcentralen

**Byggnadskostnadsindex 2015=100, oktober 2017**

Yrkesmässig nybyggnad av hus		Vikter	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
Totalindex		1000,0	101,2	0,5	0,1
Efter kostnadslag	Arbetsinsatser	400,0	100,6	0,8	-1,3
	Materialinsatser	510,0	101,8	0,1	1,0
	Tjänster	90,0	101,0	1,1	1,3
Efter användningsändamål	Bostadsbyggande	440,0	101,3	0,5	0,1
	Övrigt husbyggande	560,0	101,2	0,4	0,1

# Innehåll

## Tabeller

### Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, oktober 2017.....	4
Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, oktober 2017.....	5

## Figurer

### Figurbilagor

Figurbilaga 1. Insatsindex 2015=100, största årsförändringar, procent.....	6
Figurbilaga 2. Indexvillkor-delindex P 2000=100.....	6

# Tabellbilagor

**Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, oktober 2017**


Benämning på insats	Vikter	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
0 TOTALINDEX	1000,0	101,2	0,5	0,1
01 ARBETSINSATSER	399,8	100,6	0,8	-1,3
02 MATERIALINSATSER	510,0	101,8	0,1	1,0
02.1 OMRÅDE	41,9	100,4	0,0	-1,4
02.1.1 Jordämne	28,9	102,1	0,0	-0,6
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer	13,0	96,5	0,0	-3,5
02.2 HUS	242,1	100,8	0,2	1,1
02.2.1 Betong, tegel och block	37,8	100,3	-0,3	0,5
02.2.2 Betongelement	54,4	105,6	0,2	2,4
02.2.3 Stålkonstruktioner	17,3	108,3	1,4	6,9
02.2.4 Sågvara	36,0	101,0	1,7	1,7
02.2.5 Värmeisoleringar	22,4	93,1	-0,4	-4,8
02.2.6 Fönster och dörrar	59,8	97,1	-0,4	-0,5
02.2.7 Beläggning	14,4	101,7	-0,3	4,3
02.3 UTRYMMEN	93,3	104,1	-0,0	1,3
02.3.1 Inomhuskonstruktioner	15,9	102,9	1,0	1,6
02.3.2 Ytmaterial	41,2	104,1	-0,7	1,2
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner	36,2	104,7	0,3	1,2
02.4 TEKNISKA SYSTEM	132,7	102,6	0,2	1,4
02.4.1 Värme, vatten och avlopp	21,4	104,7	0,3	1,2
02.4.2 Ventilation	28,0	100,1	-0,9	0,3
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss	83,3	104,1	0,5	1,8
03 TJÄNSTER	90,2	101,0	1,1	1,3
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE	76,7	100,8	1,4	1,1
03.1.1 Transporter	27,1	99,0	-0,1	2,8
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar	9,0	99,9	1,1	-1,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd	21,0	101,9	4,4	0,8
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd	1,5	103,9	0,7	0,9
03.1.5 Avfallsavgifter	10,8	105,9	0,0	1,2
03.1.6 Arbetsplatsenergi	7,2	97,3	0,5	-1,9
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER	13,5	102,2	0,0	2,8
03.2.1 Försäkringar	4,5	100,7	0,0	0,4
03.2.2 Anslutningsavgifter	9,0	102,9	0,0	3,9

**Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, oktober 2017**

	Vikter	Indextal	Månadsförändring, %	Årsförändring, %
0 Totalindexet för bostadsbyggande	1000	101,5	0,4	0,4
01 Nybyggnad av bostadsbyggnader	400	101,2	0,5	0,1
01.1 Bostadssmåhus	150	100,5	0,5	-0,1
01.2 Flervåningsbostadshus	250	101,7	0,5	0,2
02 Reparationsbyggande av bostadsbyggnader	600	101,6	0,3	0,6
02.1 Bostadsreparation av bostadsbyggnader	240	103,5	-0,0	0,7
02.2 Byggnadsreparation av bostadsbyggnader	360	100,4	0,6	0,5
02.2.1 Byggnadsreparation av bostadssmåhus	180	100,7	0,7	1,0
02.2.2 Byggnadsreparation av flervåningsbostadshus	180	100,0	0,4	0,0


# Figurbilagor

Figurbilaga 1. Insatsindex 2015=100, största årsförändringar, procent



Källa: Statistikcentralen

Figurbilaga 2. Indexvillkor-delindex P 2000=100



Källa: Statistikcentralen

## Förfrågningar

Atro Andersson 029 551 3544

Merja Järvinen 029 551 2458

Ansvarig statistikdirektör:  
Sami Saarikivi

[rakennus.indeksit@stat.fi](mailto:rakennus.indeksit@stat.fi)

[www.stat.fi](http://www.stat.fi)

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen